

Thermo-Higrômetro (Pocket Meter)

MEDIDOR PORTÁTIL DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA - MANUAL DE INSTRUÇÕES



INTRODUÇÃO

O Thermo-Higrômetro é prático instrumento de bolso para medidas de temperatura e umidade relativa.

Possui visor de cristal líquido (LCD) de alto contraste. É fornecido com sensores externos e alimentado por bateria interna, facilmente substituível.

CARACTERÍSTICAS

• Faixa de medição: -40°C a 100 °C (14 a 122 °F)

• Precisão: Umidade Relativa: 5 a 95 %RH + 4% 25 °C

Temperatura: ±1 °C

• Dimensões: 16,5 x 48,52 x 160 mm

• Tempo de resposta: típico 60 segundos

· Cor: moldura cinza

• Alimentação: bateria 2 x 1,5V tipo AAA

Autonomia típica: 500 horas

• Indicação de bateria fraca

• Desligamento automático (após 20 segundos)

• Peso: 75 gramas

FUNÇÕES / OPERAÇÃO

Ligando o Medidor

Para ligar o medidor basta pressionar botão "**ON/OFF**". Para desligar, pressione novamente o botão "**ON/OFF**".

Função C/F

Para habilitar medições em graus Farenheit, pressione o botão "C/F" por 3 segundos até aparecer "F". Para que o medidor volte a medir em graus Celsius, pressione por 3 segundos até aparecer "C" no display.

Função HOLD

Para segurar no display um valor medido, pressionar o botão "HOLD" por 3 segundos até aparecer à mensagem "HLD" no display. Para que o medidor volte a medir normalmente, pressionar o botão "RST".

Função MN/MX

Função para resgatar valores **mínimos** e **máximos** de temperatura e umidade medidos.

Para resgatar o valor **mínimo** de temperatura e umidade relativa medido, pressionar por 3 segundos o botão "**MN/MX**", até aparecer a mensagem "**MIN**" no display.

Para resgatar o valor **máximo** de temperatura e umidade relativa medido, pressionar por 3 segundos o botão "**MN/MX**", até aparecer à mensagem "**MAX**" no display.

Para que o medidor volte a operar normalmente, pressionar por mais 3 segundos o botão "MN/MX".

Para iniciar um novo ciclo de registros de **mínimo** e **máximo**, pressionar por 3 segundos o botão "**RST**".



Numca pressione simultaneamente as teclas ON/OFF e C/F ao ligar o equipamento. Este procedimento faz com que o instrumento entre em modo de calibração de fábrica perdendo as informações de calibração atuais e indicando somente a tela "£2". Neste caso será necessário enviar o equipamento à assistência técnica da Novus para que ele volte a operar normalmente.

GARANTIA

O fabricante assegura ao proprietário de seus equipamentos, identificados pela nota fiscal de compra, uma garantia de doze meses, nos seguintes termos:

- O período de garantia inicia a partir da data de emissão da Nota Fiscal.
- Dentro do período de garantia, a mão de obra e componentes aplicados em reparos de defeitos ocorridos em uso normal, serão gratuitos.
- Para os eventuais reparos, enviar o equipamento, juntamente com as notas fiscais de remessa para conserto. Despesas e riscos de transporte, ida e volta, correrão por conta do proprietário.
- Mesmo no período de garantia serão cobrados os consertos de defeitos causados por choques mecânicos ou exposição do equipamento a condições impróprias de temperatura e umidade.

Produto comercializado pela Novus.